



# Capitólio

P R E F E I T U R A

Ofício 121/2022.

Capitólio, 11 de Fevereiro de 2022.

Prezado Senhor:

Atendendo ao **OFÍCIO nº 054/2022**, informações em caráter de urgência – imóvel abandonado na Rua Pedro Messias, 500, esquina com José Pedro Rattis, bairro Bela Vista, encaminhado por esta Casa Legislativa, servimo-nos deste para enviar nossas considerações e esclarecimentos:

Segue em anexo a resposta do setor de infraestrutura do município, bem como os documentos que compõem o processo.

Salientamos para o conhecimento de quem se fizer necessário, que os prazos estabelecidos em uma notificação não são contados da data do ofício, e sim, da cientificação do correio da prestação de seu serviço, devolvendo ao interessado a data do recebimento da referida notificação.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar lhe protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

CRISTIANO GERALDO DA SILVA

Prefeito do Município de Capitólio

Ao Senhor

GABRIEL SANSONI DA MATA

Vereador do Município

RECEBEMOS CÂMARA  
MUNICIPAL DE CAPITÓLIO  
14 / 02 / 2022  
F. F. F. F. F.

## GABINETE DO PREFEITO

✉ [prefeitura@capitolio.mg.gov.br](mailto:prefeitura@capitolio.mg.gov.br)



Rua Monsenhor Mário da Silveira,  
110 Centro Capitólio/ MG -  
37930000



(37) 3373-0300



[www.capitolio.mg.gov.br](http://www.capitolio.mg.gov.br)



MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 16.726.028/0001-40  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PROJETOS

A/C

**Coordenadora Municipal da Defesa Civil**  
**Angela Maria dos Santos Leite**

**Assunto:** Pedido de providências acerca da situação do imóvel sito à Rua Pedro Messias, 500, esquina Rua José Pedro Rattis, 415.

O presente tem a finalidade de responder ao requerimento de número 00092/22, devidamente protocolado no dia 24 de janeiro de 2022 pela Coordenadora Municipal da Defesa Civil a Sra. Angela Maria dos Santos Leite, requerimento este solicitando tomada de providências referente a um imóvel com estrutura comprometida, o mesmo sito à Rua José Pedro Rattis, 415, esquina Rua Pedro Messias, 500, Bela Vista, Capitólio – MG.

Foi apresentado junto ao requerimento o laudo da defesa civil assinado pelo responsável técnico da Defesa Civil na época o engenheiro civil Alécio Cezar de Castro, CREA 242866.

Após apreciação da documentação apresentada esta diretoria encaminhou aos proprietários uma solicitação para apresentação da seguinte documentação no prazo de 48 horas:


- Certidão de Registro Atualizada;
- Documentação dos proprietários;
- Planta atualizada do imóvel nos padrões exigidos pela Prefeitura Municipal de Capitólio conforme decreto 80/2011;
- Anotações de responsabilidade técnica (ART) do projeto arquitetônico, cálculo estrutural, projeto e execução da parte elétrica, projeto da parte hidrossanitária, projeto de combate a incêndio e pânico e de execução e obra;
- Laudo emitido por profissional devidamente habilitado com sua respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) atestando a qualidade e segurança do imóvel;
- Plano de ação e cronograma para as adequações do imóvel;

Foi solicitado também que o imóvel fosse imediatamente isolado de forma que garanta a segurança da obra.

Na data de 09 de fevereiro de 2022 a proprietária se apresentou a esta diretoria e requereu uma dilação do prazo para entrega da documentação em 30 dias, requerimento este devidamente protocolado sob o número 155/22, e levando em consideração toda documentação requerida essa diretoria entendeu que o prazo requerido era viável e deferiu o pedido.

Toda a documentação do processo segue em anexo.

Capitólio – MG, 10 de fevereiro de 2022.

  
Alysson Motta Couto  
Diretor de Projetos



REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PROCESSO

SETOR.....: SETOR DE PROTOCOLO CENTRAL

PROCESSO.....: PRC-00092/22

Entrada em 24/01/2022 às 15:58h

ASSUNTO.....: DEFESA CIVIL

INTERESSADO.....: DEFESA CIVIL DE CAPITOLIO

CPF/CNPJ:

Identidade:

Cargo:

Inscrição Municipal:

Órgão Lotação:

Matrícula:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Cidade: CAPITÓLIO

UF: MG

Email:

Telefone:

DETALHAMENTO.....: TOMADA DE PROVIDENCIAS REFERNTE A UM IMÓVEL COM  
ESTRUTURA COMPROMETIDA, SITUADO NA RUA JOSÉ  
PEDRO RATTIS, Nº 445, BAIRRO BELA VISTA EM CAPITÓLIO.

Previsao de Resposta: 14/02/2022

FLUXO DO PROCESSO: (DEFESA CIVIL)

ASSUNTO	SITUAÇÃO	ASSINATURA
ISS		
IPTU		
ITBI		
TAXAS		
OUTROS		

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO RESP. PELO DEFERIMENTO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO REQUERENTE: \_\_\_\_\_



## DEFESA CIVIL

### COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CAPITÓLIO MINAS GERAIS

**Ofício:** s/n

**Referência:** Ofício CMC nº 132/2021

**Assunto:** SOLICITAÇÃO FAZ

**Destinatário:** Secretaria de Infraestrutura do município de Capitólio

Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar-lhe que recebemos denúncia de moradores vizinhos, referente ao imóvel localizado na **rua José Pedro Rattis, nº 445, bairro Bela Vista, nesta**, onde alegam que o imóvel encontra-se abandonado há anos, que possui parte de sua estrutura totalmente exposta a intempéries, e que temem por sua integridade estrutural, onde é possível observar a olho nu um pilar estrutural de uma varanda constituída apenas por tijolos; além de grande risco de danos a imóveis circunvizinhos no caso de desabamento.

Ademais, ressalta-se que segundo o ofício recebido pela Câmara Municipal:

*“o imóvel não possui janelas e portas, permitindo que pessoas adentrem no local. Além do risco de desabamento já citado, moradores locais informam que não é raro a presença de usuários de drogas no interior do imóvel. Infelizmente sabemos também que locais dessa natureza acabam por facilitar ações de criminosos, aumentando a chance de furtos e até casos de crimes sexuais. Além disso, a quantidade de lixo e entulho acarreta também um aumento do número de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas e ratos, colocando novamente toda vizinhança em risco”.*

Assim, devido à análise anterior e a cobrança de providências imediatas, solicitamos a esta secretaria, em caráter de urgência e emergência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a adoção das seguintes providências:





## **DEFESA CIVIL**

### **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE CAPITÓLIO MINAS GERAIS**


- Apresentação do Projeto arquitetônico e complementares, acompanhado de ART;
- Apresentação do Alvará de construção;
- Contactar os proprietários e responsáveis pelo projeto para justificativa da paralisação da obra e condições precárias do imóvel e devidas providências, bem como solicitações técnicas estruturais perante a estabilidade e segurança do imóvel sob pena de providências cabíveis ao caso de acordo com a legislação vigente.

Segue anexo laudo de vistoria realizado pela Defesa Civil contendo fotos atuais comprovando que o imóvel se encontra nas mesmas condições relatadas acima.

Por fim, aproveitamos a oportunidade e renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Capitório, 24 de janeiro de 2022.

**Ângela M. dos Santo Leite**  
Defesa Civil - Capitório - MG  
Portaria nº 35/2021

  
**ANGELA MARIA DOS SANTOS LEITE**  
Coordenadora Municipal da Defesa Civil



### Laudo de Vistoria tecnica

Em visita técnica realizada *in loco* pela defesa civil acompanhando por Mim Alécio Cezar de Castro engenheiro Civil , pela Coordenadora civil e social Ângela Maria dos Santos Leite , e o engenheiro Ambiental Wesley Teixeira no dia 06/07/2021, para verificar as condições do imóvel situada a rua José Pedro Rattis Nº 415 no Bairro : Bela Vista em Capitólio Mg.

Em vistoria verifiquei em relação estrutural do imóvel que apresenta diversas patologias estruturais tais como: trincas nos cantos das paredes, desaprumos, infiltrações causadas pelas águas de chuvas, ferragens expostas e deterioração da estrutura do concreto armado.

Foto 01: Defesa Civil	Foto 02: Falhas de concretagens, com armaduras expostas.

São necessários apresentação de um cronograma de etapas de obras, priorizando reforços estruturais, sinalização da obra e escoramentos das estruturas de concreto danificadas. As obras deverão ser executadas de acordo com as normas de segurança e trabalho de acordo com normas técnicas da ABNT, com acompanhamento Técnico.

Apresentar soluções técnicas de engenharia para garantir a segurança estrutural e a estabilidade da obra com laudo técnico e ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica).




Foto 03: junção de pilar e vigas com ferragens aparentes e falhas de concretagem.



Foto 04: Vistoria interna




Foto 05: Pilar executado em tijolos cerâmicos.





Foto 06: vista externa da edificação

Diante de todo o exposto e constatado riscos de desabamento colocando vidas em risco, se faz necessário a execução da obra de imediato com acompanhamento técnico, o que confirmo e assino abaixo.

**Alécio Cezar de Castro**

**CREA 242866**

**Responsável Técnico – Defesa Civil**



# SIGEP AVISO DE RECEBIMENTO

CONTRATO 9912418651

**DESTINATÁRIO:**

GESLI MARIA SILVEIRA LEONEL  
RUA JOSE PEDRO RATTIS, 88  
BELA VISTA  
37930000 Capitólio-MG

BY317041400BR



REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

**ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:**

RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110  
CENTRO  
37930000 Capitólio-MG

OBSERVAÇÃO ENGENHARIA/ ALYSSON

SSINATURA DO RECEBEDOR

**TENTATIVAS DE ENTREGA:**

1º \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ :\_\_\_h  
2º \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ :\_\_\_h  
3º \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ :\_\_\_h

**MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1 Mudou-se              | 5 Recusado      |
| 2 Endereço Insuficiente | 6 Não Procurado |
| 3 Não Existe o Número   | 7 Ausente       |
| 4 Desconhecido          | 8 Falecido      |
| 9 Outros _____          |                 |

CARIMBO  
UNIDADE DE ENTREGA



RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

*Edjane M. Donato da Sousa*  
Mat. 3.271.618-8  
AC Capitólio

DATA DE ENTREGA

28/01/22

Nº DOC. DE IDENTIDADE

LEGIVEL DO RECEBEDOR

*Gilberto Adriano Soares*

**LISTA DE POSTAGEM**

Nº da Lista: 617651347      Remetente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO      Telefone: 3733730300  
Contrato: 9912418651      Cliente: MUNICIPIO DE CAPITOLIO  
Cód Adm.: 17215722      Endereço: RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 110 - CENTRO  
Cartão: 0073398535      Capitólio/MG - CEP: 37930000

Nº do Objeto	CEP	Peso	AR	MP	VD	EV	EL	V. Declarado	N. Fiscal	Serviço
BY317041400BR	37930000	100	S	N	N	N	N	R\$ 0,00	0	80284 - CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ
Destinatário: GESLI MARIA SILVEIRA LEONEL										
Obs.: ENGENHARIA/ ALYSSON										
BY317041413BR	37177000	100	S	N	N	N	N	R\$ 0,00	0	80284 - CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ
Destinatário: MARIA CLARICE COSTA LARA										

Quantidade de Objetos: 2

Data de fechamento: 27/01/2022

APRESENTAR ESTA LISTA EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Estou ciente do disposto na cláusula terceira do contrato de prestação de Serviços.

Carimbo e Assinatura / Matrícula dos Correios

ASSINATURA DO REMETENTE

Obs: 1ª via Unidade de Postagem e 2ª via Cliente

*Inezia Teixeira de Souza*  
Agente Administrativo  
RECEPCIONISTA  
MATRÍCULA 3791

ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 304218 - AC CAPITOLIO  
CAPITOLIO - MG  
CNPJ: 34028316259867 Ins Est.: 0620144620013  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE CAPITOLIO  
CNPJ/CPF.....: 16726028000140  
Contato...: 9912418651 Cod. Adm.: 17215722  
Cartão...: 73398535

Movimento...: 27/01/2022 Hora.....: 09:54:46  
Caixa.....: 103756625 Matrícula...: 86543830  
Atendimento: 00015  
Modalidade: A Faturar ID Tiquete.: 2220118020

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTÃO RG AR CONV B1	1	17,70+
Valor do Porte(R\$)		17,70
Ce: Destino:		37930-000 (MG)
Pe: real (G)		105
Pe: Tarifado		0,105
OBJETO		BY317041400BR
Destinatario...		GESLI MARIA SILVEIRA LEONE
Co: Nome		L
Nome Remetente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CA
Co: Nome		PITOLIO
Endereço Remet:		RUA MONSENHOR MARIO DA SIL
Co: Endereço		VEIRA, 110 - CENTRO
Ce: Remetente		37930-000
Ci: de Remet		Capitolio
UF: remet		MG

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.  
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.  
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTÃO RG AR CONV B1	1	17,70+
Valor do Porte(R\$)		17,70
Ce: Destino:		37177-000 (MG)
Pe: real (G)		105
Pe: Tarifado		0,105
OBJETO		BY3170414188R
Destinatario...		MARIA CLARICE COSTA LARA
Nome Remetente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CA
Co: Nome		PITOLIO
Endereço Remet:		RUA MONSENHOR MARIO DA SIL
Co: Endereço		VEIRA, 110 - CENTRO
Ce: Remetente		37930-000
Ci: de Remet		Capitolio
UF: remet		MG

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.  
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.  
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

TOTA DO ATENDIMENTO(R\$) 35,40

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor  
utilize o serviço adicional de valor declarado.



MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 16.726.028/0001-40  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PROJETOS

A/C

**Gesli Maria Silveira Leonel**

**Maria Clarice Costa Lara**

**Assunto:** Apresentação de documentação e esclarecimento acerca da situação do imóvel sito à Rua Pedro Messias, 500, esquina Rua José Pedro Rattis, 415.

O presente tem a finalidade de solicitar a apresentação da documentação que atesta a regularidade e segurança da obra situada à Rua Pedro Messias, 500, esquina com a Rua José Pedro Rattis, 415, bairro Bela Vista, Capitólio – MG.

A solicitação se dá em virtude de um pedido feito pela Câmara Municipal de Capitólio através do ofício CMC nº 132/2021 assinado pelo vereador Gabriel Sansoni da Mata, ofício este devidamente protocolado sob o nº 546/21 e pela Defesa Civil de Capitólio no ato representada pela Coordenadora Municipal da defesa Civil a Sra. Ângela Maria dos Santos Leite, devidamente protocolado sob o nº 92/22.

Os requerentes embasaram-se em denúncias que alegaram que o imóvel encontra-se abandonado há anos, o que está acarretando um mal estar dentre os moradores da região, uma vez que sua estrutura está exposta a intempéries e um possível desabamento total ou parcial oferece risco a imóveis vizinhos, foi relatado também que o mesmo está sendo usado para prática de atos ilícitos e está colaborando para a proliferação de animais peçonhentos, tais informações foram constatadas pelo corpo técnico da defesa civil conforme laudo de vistoria em anexo assinado pelo engenheiro civil Alécio Cezar de Castro, CREA 242866.

Na data de 25 de julho de 2018 foi expedida uma notificação assinada no ato pelo então Secretário de Infraestrutura em exercício, o engenheiro civil José Vicente Nunes, CREA/MG 124744, que a obra estava em situação irregular e que a mesma deveria ser regularizada no prazo de 30 dias.

Em 04 de setembro de 2018 foi protocolado o projeto para regularização assinado pelo engenheiro civil Edésio Pereira Amaral, CREA 33934/D, protocolo esse de nº 1007/2018, tal projeto foi analisado por mim e foram pedidas diversas alterações para que o imóvel se adequasse a legislação e também foi solicitada documentação necessária para o andamento do processo, análise essa datada de 20 de setembro de 2018, porém tais solicitações não foram apresentadas.



MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.726.028/0001-40


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DIRETORIA DE PROJETOS

Diante aos expostos anteriormente e acatando os requerimentos nº546/21 e nº 92/22 solicito que no prazo de 48 horas após o recebimento deste os proprietários apresentem a seguinte documentação:

- Certidão de Registro Atualizada;
  - Documentação dos proprietários;
  - Planta atualizada do imóvel nos padrões exigidos pela Prefeitura Municipal de Capitólio conforme decreto 80/2011;
  - Anotações de responsabilidade técnica (ART) do projeto arquitetônico, cálculo estrutural, projeto e execução da parte elétrica, projeto da parte hidrossanitária, projeto de combate a incêndio e pânico e de execução e obra;
  - Laudo emitido por profissional devidamente habilitado com sua respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART) atestando a qualidade e segurança do imóvel;
  - Plano de ação e cronograma para as adequações do imóvel;
- Solicito também que o imóvel seja imediatamente isolado de forma que garanta a segurança da obra.

Capitólio – MG, 26 de janeiro de 2022.

  
Alysson Motta Couto  
Diretor de Projetos



REQUERIMENTO DE ABERTURA DE PROCESSO

SETOR.....: SETOR DE PROTOCOLO CENTRAL

PROCESSO.....: PRC-00155/22

Entrada em 09/02/2022 às 13:34h

ASSUNTO.....: PRORROGAÇÃO DE PRAZO

INTERESSADO.....: MARIA CLARICE COSTA LARA

CPF/CNPJ: 804.805.946-00

Identidade:

Cargo:

Inscrição Municipal:

Órgão Lotação:

Matrícula:

Endereço: AVENIDA DO IPE , 49

Bairro: CENTRO

CEP: 37.177-000

Cidade: GUAPÉ

UF: MG

Email:

Telefone: (35)99729-5956

DETALHAMENTO.....: REQUER DILAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO ACERCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA PEDRO MESSIAS, Nº 500, ESQUINA COM A RUA JOSE PEDRO RATTIS, Nº 415, BAIRRO BELA VISTA, CAPITÓLIO - MG; ESCLARECIMENTO ESTE SOLICITADO PELA DIRETORIA DE PROJETOS DO MUNICÍPIO.

Previsao de Resposta: 03/03/2022

FLUXO DO PROCESSO: (DIRETORIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA)

ASSUNTO	SITUAÇÃO	ASSINATURA
ISS		
IPTU		
ITBI		
TAXAS		
OUTROS		

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

**DEFERIDO**  
 09/02/2022.

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO RESP. PELO DEFERIMENTO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO REQUERENTE: X Thaila Costa Lara



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

RUA MONSENHOR MÁRIO SILVEIRA nº 300  
Fone: 037 3373-1378 CEP 37930-000 – CAPITÓLIO – MG

Ofício CMC nº 054/2022

Capitólio, 04 de Fevereiro de 2022

**Exmo. Prefeito do Município de Capitólio**  
**Cristiano Geraldo da Silva**

Objeto: Pedido de Informações em Caráter de Urgência - Imóvel abandonado na rua Pedro Messias, nº 500, esquina com José Pedro Rattis, bairro Bela Vista

Gabriel Sansoni da Mata, vereador, vem mui respeitosamente através deste, solicitar à Vossa Excelência pedido de informações relacionados ao Ofício nº 064/2022 emitido pela Excelentíssima Vice-Prefeita, Sra. Ângela Maria dos Santos Leite. Nesse documento foi informado que a Coordenadora de Defesa Civil do Município iria notificar o Secretário de Obras do Município para devidas providências, em prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme trecho destacado:

*“Neste sentido, foi encaminhado o ofício à Secretaria de Infraestrutura solicitando providências **no prazo de 48 (quarenta e oito) horas** em relação ao referido imóvel”*

Como o Ofício é datado de 25 de janeiro de 2022, esse prazo já encontra-se expirado. Dessa forma, solicito informações sobre o assunto e disponibilização de cópia dos atos realizados.

Na ocasião, reitera a V. Ex<sup>a</sup>. os protestos de alta estima e distinta consideração. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar lhe protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**Gabriel Sansoni da Mata**  
**Vereador do Município de Capitólio**

**Excelentíssimo Senhor**  
**Cristiano Geraldo da Silva**  
**Prefeito do Município de Capitólio**



**RECIBO DE ABERTURA DE PROCESSO**

SETOR.....: SETOR DE PROTOCOLO CENTRAL

PROCESSO.....: PRC-00147/22

Entrada em 07/02/2022 às 10:22h

INTERESSADO.....: CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

CPF/CNPJ: 38.520.680/0001-47

Identidade:

Cargo:

Inscrição Municipal:

Órgão Lotação:

Matrícula:

Endereço: Rua MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA, 300

Bairro: CENTRO

CEP: 37.930-000

Cidade: CAPITÓLIO

UF: MG

Telefone: (37)3373-1378

Email:

ASSUNTO.....: RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

DETALHAMENTO.....: RCEBIMENTO DE OFÍCIO Nº 054/2022 PEDINDO  
INFORMAÇÕES, IMÓVEL ABANDONADO NA RUA PEDRO  
MESSIAS, 500, ESQUINA COM JOSÉ PEDRO RATIS,

Previsao de Resposta: 21/02/2022

Setor de Protocolo - Fone Contato: (37) 3373 - 0300.

As informações sobre o andamento do processo, só serão prestadas mediante este recibo.

Assinatura do Responsável Pelo Setor

Assinatura do Interessado